

**Warunki techniczne związane z stałym odcięciem instalacji gazowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku**

I. ZASADY OGÓLNE

1. Procedura uzyskania zgody

Krok 1: Złożenie wniosku do Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”:

- Druk można pobrać na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce DLA MIESZKAŃCA - FORMULARZE
- Wniosek dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni lub wysłać na adres: sekretariat@poludniesm.pl

Krok 2: Oczekiwanie na pisemne warunki techniczne od Spółdzielni.

Krok 3: Dokonanie przedpłaty za usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Krok 4: Uzgodnienie terminu z Działem Konserwatorów Instalacji.

2. Wykonawca prac

Prace na instalacji gazowej **wykonywane są wyłącznie przez pracowników Spółdzielni.**

3. Formalizacja

Usługa zostanie wykonana na podstawie **zlecenia pomiędzy Spółdzielnią a właścicielem lokalu.**

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

4. Sposób odcięcia instalacji

- Odcięcie instalacji gazowej odbywa się poprzez **zaspawanie przyłącza instalacji gazowej;**
- **Zakazuje się krycia w ścianach i posadzkach** pionów i gałęzek instalacyjnych.

IV. ROZLICZENIA I OBOWIĄZKI

5. Korekta naliczeń

Korekta naliczeń czynszu następuje **po dopełnieniu w/w formalności.**

6. Obowiązek udostępniania lokalu

WAŻNE: Odcięcie instalacji gazowej **nie zwalnia z obowiązku udostępniania lokalu** w celu dokonywania **przeглядów instalacji gazowej.**