

Wyciąg z protokołu nr 1)2023 z posiedzenia plenarnego  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku,  
które odbyło się w dniu 26.01.2023r.

**UCHWAŁA NR 1/2023**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 stycznia 2023r., na podstawie § 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić rzeczowo-finansowy plan robót remontowych funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości na 2023r. w zasobach S.M. „Południe”, na który składają się:

- plan robót remontowych w zasobach SM „Południe” fundusz remontowy wg poszczególnych nieruchomości na 2023r. w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 1 datowanym 18.01.2023r.,
- plan robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2023r. Administracja nr 1 w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 2 datowanym 18.01.2023r.,
- plan robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2023r. Administracja nr 2 w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 3 datowanym 18.01.2023r.,
- plan robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2023r. Administracja nr 3 w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 4 datowanym 18.01.2023r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN ROBÓT REMONTOWYCH na 2023r.**

w zasobach SM "Południe" fundusz remontowy wg poszczególnych nieruchomości  
(zestawienie zbiorcze) data podjęcia uchwały 26.01.2023r.

Lp	Wyszczególnienie robót	ADM NR 1		ADM NR 2		ADM NR 3		RAZEM	
		ilość bud	wartość	ilość bud	wartość	ilość bud	wartość	ilość bud	wartość
		plan		plan		plan		plan	
1	Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej	65	159 807	47	82 949	16	46 095	128	288 851
2	Remont wewnętrznej instal. wody pożarowej	3	972 000					3	972 000
3	Wymiana rur instalacji wod.-kan.	1	220 925	5	1 143 775			6	1 364 700
4	Termomodernizacja elewacji wejściow	1	360 000					1	360 000
5	Naprawa i malowanie elewacji wejściow	1	380 000					1	380 000
6	Remont klatek schodowych bud. niski	2	465 000	3	745 000	2	1 088 000	7	2 298 000
7	Remont klatek schodowych bud. wysc	5	2 100 000					5	2 100 000
8	Naprawa bieżąca kominów wentyl.	22	68 160	23	67 172	5	21 895	50	157 227
9	Wymiana wodomierzy z modułami	21	541 300	14	360 800	7	470 000	42	1 372 100
10	Wymiana podzielników kosztów ciepła	13	181 100	11	106 900	3	45 900	27	333 900
11	Płukanie wymienników c.w., c.o. w węzłach ciepłych	7	8 400	21	42 100	4	7 200	32	57 700
12	Naprawa podestów i schodów wejściowych do wiatrolapów	4	54 000	8	132 000	8	121 000	20	307 000
13	Remont balustrad balkonów (wym. desek tarasowych)	1	126 000					1	126 000
14	Utwardzenie terenu, remont nawierzchni	5	361 900	1	33 000	2	183 000	8	577 900
15	Odwodnienie parkingu/ przed klatkami	1	10 000	1	4 200			2	14 200
16	Czyszczenie elewacji z glonów					6	67 000	6	67 000
17	Termoizolacja stropodachu	1	37 000	2	56 500			3	93 500
18	Dofinansowanie do zadaszeń balkonów	13	34 500	3	8 500			16	43 000
19	Remont pergolii śmietnikowych	5	108 010	4	51 880	3	54 000	12	213 890
20	Wykonanie pomiarów elektrycznych			47	125 100	16	72 000	63	197 100
21	Montaż drzwi wewnętrznych	1	18 000					1	18 000
22	Splata rat kredytu	3	270 345					3	270 345
<b>Razem bez rezerwy</b>		<b>110</b>	<b>6 476 447</b>	<b>143</b>	<b>2 959 876</b>	<b>56</b>	<b>2 176 090</b>	<b>309</b>	<b>11 612 413</b>
23	<b>Rezerwa na nieprzewidziane roboty;</b> korekta oznakowania osiedla, wym. usterkowanych wodomierzy, zaworów, montaż lub rem. turbowentów, pokrycie kosztów eksploatacyjnych wym. elementów dźwigów osobowych, nieprzewidziane rem. kominów wentylacyjnych, dachów, wymiana domofonów, zakup i ułożenie wycieraczek w wejściach na partery, remont i modernizacja oświetlenia osiedlowego, odsetki od kredytów, naprawy tynków z malowaniem sufitów, ścian i balustrad balkonów, remont pomieszczeń węzłów ciepłych, uzupełnienie izolacji rur instalacyjnych, uzupełnienie miejsc parkingowych, utwardzenia terenów, remont ciągów komunikacyjnych, modernizacje węzłów c.o.		<b>400 000</b>		<b>300 000</b>		<b>200 000</b>		<b>900 000</b>
<b>Ogółem wartość robót remontowych fundusz wg poszczególnych nieruchomości</b>		<b>x</b>	<b>6 876 447</b>	<b>x</b>	<b>3 259 876</b>	<b>x</b>	<b>2 376 090</b>	<b>x</b>	<b>12 512 413</b>

PROJEKT PLANU ROBÓT REMONTOWYCH WG POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI na 2023r. ADMINISTRACJA Nr 1						
L.p.	wyszczególnienie robót	przewidywane środki finansowe fund. rem. stan na 31.12.2022r.	przewidywany przypis fund. rem. w 2023r. + środki finansowe z plan. kredytu	plan	pozostały kredyt do spłaty stan na 31.12.2023r./ przewidywana kwota nowej pożyczki/ kredytu	przewidywane środki finansowe fund. rem. na 31.12.2023r.
		środki finansowe fund. rem. dźwigów osobowych	przewidywany przypis fund. rem. dźwigów osobowych w 2023r.			
<b>Broniewskiego 24 (III)</b>		<b>1,77</b>				
	stan fund. rem. w 2023r.	115 771	75 083	190 854		
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	33 288	11 413	44 701		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów					
3	wymiana podzielników kosztów ciepła					
4	naprawa i malowanie elewacji wejściowej					
5	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 57					
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>420 428</b>		<b>- 229 574</b>
<b>Broniewskiego 26 (V)</b>		<b>1,77</b>				
	stan fund. rem. w 2023r.	- 54 042	151 491	97 449		
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	66 562	21 535	88 097		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>4 696</b>		<b>92 753</b>
<b>Broniewskiego 26A (V)</b>		<b>1,77</b>				
	stan fund. rem. w 2023r.	115 025	63 221	178 246		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	naprawa podestów kl. I, III					
	<b>razem</b>			<b>13 960</b>		<b>164 286</b>
<b>Broniewskiego 28 (III)</b>		<b>1,77</b>				
	stan fund. rem. w 2023r.	86 546	34 823	121 369		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	remont podjazdu pod balkony					
	<b>razem</b>			<b>40 980</b>		<b>80 389</b>
<b>Broniewskiego 30 (III)</b>		<b>1,77</b>				
	stan fund. rem. w 2023r.	- 28 325	34 823	6 498		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
	<b>razem</b>			<b>1 080</b>		<b>5 418</b>
<b>Broniewskiego 32 (IV)</b>		<b>1,77</b>				
	stan fund. rem. w 2023r.	123 136	121 663	244 799		
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	56 628	18 876	75 504		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	remont wewnętrznej instalacji wody pożarowej					
3	dofinansowanie do zad. balkonu dł. 2,7; M 31					
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>330 236</b>		<b>- 85 437</b>
<b>Broniewskiego 34 (V)</b>		<b>1,77</b>				
	stan fund. rem. w 2023r.	- 79 860	125 493	45 633		
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	55 665	19 085	74 750		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 83					
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>6 390</b>		<b>39 243</b>

<b>Fredry 2 (V)</b>		<b>1,97</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	- 29 793	64 596	34 803	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
	<b>razem</b>			<b>4 902</b>	<b>29 901</b>
<b>Fredry 4 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	- 58 035	100 702	42 667	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	44 465	15 245	59 710	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>6 312</b>	<b>36 355</b>
<b>Fredry 6 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	90 025	151 068	241 093	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	68 315	23 422	91 737	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	dofinansowanie do zad. balkonu M 111				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>10 783</b>	<b>230 310</b>
<b>Fredry 8 (VI)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	101 450	69 646	171 096	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
	<b>razem</b>			<b>36 259</b>	<b>134 837</b>
<b>Fredry 10 (VI)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	169 018	69 646	238 664	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	remont chodnika przed klatkami ok. 350m2				
	<b>razem</b>			<b>159 159</b>	<b>79 505</b>
<b>Fredry 12 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	277 833	57 915	335 748	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	remont klatek schodowych i wiatrolapów wewnątrz				
	<b>razem</b>			<b>286 795</b>	<b>48 953</b>
<b>Fredry 12A (IV)</b>		<b>1,57</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	- 18 126	31 915	13 789	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	płukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
	<b>razem</b>			<b>1 889</b>	<b>11 900</b>
<b>Fredry 14 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	189 832	100 495	290 327	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	44 606	15 294	59 900	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	remont wewnętrznej instalacji wody pożarowej				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>327 115</b>	<b>- 36 788</b>
<b>Fredry 16 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	172 550	147 766	320 316	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	66 683	22 863	89 546	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	odwodnienie parkingu w rejonie kl. IV i V				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>14 581</b>	<b>305 735</b>

<b>Fredry 16 A (VI)</b>		<b>1,57</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>213 107</b>	<b>46 747</b>	<b>259 854</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
	<b>razem</b>			<b>25 849</b>	<b>234 005</b>
<b>Fredry 18 (VI)</b>		<b>1,97</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 654 781</b>	<b>654 773</b>	<b>- 8</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	<b>486 170</b>
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	spłata raty kredytu				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 13 i 15				
	<b>razem</b>			<b>132 747</b>	<b>- 132 755</b>
<b>Fredry 18 A (IV)</b>		<b>1,57</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>134 887</b>	<b>33 565</b>	<b>168 452</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	wymiana podzielników kosztów ciepła				
	<b>razem</b>			<b>26 441</b>	<b>142 011</b>
<b>Fredry 20 (VI)</b>		<b>1,97</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 689 473</b>	<b>645 411</b>	<b>- 44 062</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	<b>476 170</b>
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	spłata raty kredytu				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	wymiana podzielników kosztów ciepła				
	<b>razem</b>			<b>139 266</b>	<b>- 183 328</b>
<b>Noakowskiego 55 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>35 542</b>	<b>121 718</b>	<b>157 260</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>55 081</b>	<b>18 885</b>	<b>73 966</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>3 773</b>	<b>153 487</b>
<b>Noakowskiego 57 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>106 151</b>	<b>100 688</b>	<b>206 839</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>44 686</b>	<b>15 321</b>	<b>60 007</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>403 121</b>	<b>- 196 282</b>
<b>Noakowskiego 59 (VI)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 27 873</b>	<b>69 646</b>	<b>41 773</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
	<b>razem</b>			<b>23 959</b>	<b>17 814</b>
<b>Zbiegniewskiej 2 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>13 582</b>	<b>54 151</b>	<b>67 733</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa podestów kl. I, II, III				
	<b>razem</b>			<b>19 679</b>	<b>48 054</b>
<b>Zbiegniewskiej 4 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 18 518</b>	<b>68 372</b>	<b>49 854</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 29				
	<b>razem</b>			<b>22 820</b>	<b>27 034</b>

<b>Zbiegniewskiej 9 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>112 921</b>	<b>58 038</b>	<b>170 959</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 29				
	<b>razem</b>			<b>22 499</b>	<b>148 460</b>
<b>Zbiegniewskiej 10 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>96 042</b>	<b>39 867</b>	<b>135 909</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	remont klatek schodowych i wiatrolapów wewnątrz				
	<b>razem</b>			<b>181 236</b>	<b>- 45 327</b>
<b>Zbiegniewskiej 11 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>53 170</b>	<b>58 038</b>	<b>111 208</b>	<b>-</b>
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy				
	<b>razem</b>			<b>13 699</b>	<b>97 509</b>
<b>Zbiegniewskiej 13 (IV)</b>		<b>1,97</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 392 685</b>	<b>111 072</b>	<b>- 281 613</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>44 307</b>	<b>15 191</b>	<b>59 498</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>3 098</b>	<b>- 284 711</b>
<b>Zbiegniewskiej 15 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>129 126</b>	<b>121 522</b>	<b>250 648</b>	<b>-</b>
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>55 015</b>	<b>18 862</b>	<b>73 877</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	remont klatek schodowych i wiatrolapów wewnątrz				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>443 767</b>	<b>- 193 119</b>
<b>Kaliska 76 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>141 081</b>	<b>129 413</b>	<b>270 494</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>58 532</b>	<b>20 069</b>	<b>78 601</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	remont klatek schodowych wewnątrz				
3	wymiana wodomierzy				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>372 212</b>	<b>- 101 718</b>
<b>Kaliska 81 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>31 177</b>	<b>68 346</b>	<b>99 523</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa podestów kl. I, III, IV				
	<b>razem</b>			<b>20 119</b>	<b>79 404</b>
<b>Kaliska 83 (III)</b>		<b>1,97</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 333 462</b>	<b>100 762</b>	<b>- 232 700</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>40 927</b>	<b>14 032</b>	<b>54 959</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>45 124</b>	<b>- 277 824</b>
<b>Kaliska 83 A (IV)</b>		<b>1,57</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 44 297</b>	<b>41 858</b>	<b>- 2 439</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
	<b>razem</b>			<b>1 298</b>	<b>- 3 737</b>

<b>Kaliska 87 (II)</b>		<b>1,97</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	- 255 371	66 902	- 188 469	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	27 200	9 326	36 526	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>24 012</b>	<b>- 212 481</b>
<b>Kaliska 90 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	3 711	121 087	124 798	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	54 769	18 778	73 547	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>38 254</b>	<b>86 544</b>
<b>Kaliska 91 (II)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	- 231 723	60 993	- 170 730	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	27 607	9 465	37 072	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>1 891</b>	<b>- 172 621</b>
<b>Kaliska 93 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	- 123 989	90 908	- 33 081	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	41 122	14 099	55 221	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	montaż drzwi wewnętrznych				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>67 618</b>	<b>- 100 699</b>
<b>Kaliska 94 (II)</b>		<b>1,37</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	54 479	20 364	74 843	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
	<b>razem</b>			<b>5 731</b>	<b>69 112</b>
<b>Kaliska 102 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	251 236	120 743	371 979	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	54 600	18 720	73 320	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	remont wewnętrznej instalacji wody pożarowej				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>327 750</b>	<b>44 229</b>
<b>Kaliska 104 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	164 649	120 940	285 589	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	54 697	18 753	73 450	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana podzielników kosztów ciepła				
3	remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>486 249</b>	<b>- 200 660</b>
<b>Kaliska 106 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	50 397	116 352	166 749	
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	54 705	18 701	73 406	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana podzielników kosztów ciepła				
3	remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>485 912</b>	<b>- 319 163</b>

<b>Sienkiewicza 12 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>10 748</b>	<b>68 316</b>	<b>79 064</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
	<b>razem</b>			<b>5 018</b>	<b>74 046</b>
<b>Sienkiewicza 14 (V)</b>		<b>2,00</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 202 362</b>	<b>77 198</b>	<b>- 125 164</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 40				
	<b>razem</b>			<b>7 793</b>	<b>- 132 957</b>
<b>Gałczyńskiego 4 (VI)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>52 750</b>	<b>41 396</b>	<b>94 146</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
	<b>razem</b>			<b>7 308</b>	<b>86 838</b>
<b>Gałczyńskiego 10 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>286 329</b>	<b>63 135</b>	<b>349 464</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	PT, naprawa odcinka pieszojezdni (358 m2)				
4	remont balustrad balkonów (wym. desek tarasowych)				
5	remont pergoli śmietnikowej				
	<b>razem</b>			<b>270 321</b>	<b>79 143</b>
<b>Gałczyńskiego 13 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>37 600</b>	<b>90 603</b>	<b>128 203</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>40 962</b>	<b>14 044</b>	<b>55 006</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>5 709</b>	<b>122 494</b>
<b>Gałczyńskiego 15 (IV)</b>		<b>2,07</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 427 678</b>	<b>117 638</b>	<b>- 310 040</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>44 286</b>	<b>15 129</b>	<b>59 415</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>24 237</b>	<b>- 334 277</b>
<b>Gałczyńskiego 17 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 72 848</b>	<b>68 361</b>	<b>- 4 487</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 29				
	<b>razem</b>			<b>7 676</b>	<b>- 12 163</b>
<b>Łady 3 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>86 922</b>	<b>54 216</b>	<b>141 138</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	termomodernizacja elewacji wejściowej				
	<b>razem</b>			<b>374 328</b>	<b>- 233 190</b>



<b>Matejki 5 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>210 922</b>	<b>68 338</b>	<b>279 260</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	termoizolacja stropodachu				
	<b>razem</b>			<b>39 118</b>	<b>240 142</b>
<b>Matejki 7 (V)</b>		<b>2,07</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 894 387</b>	<b>799 013</b>	<b>- 95 374</b>	<b>542 528</b>
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>55 400</b>	<b>18 994</b>	<b>74 394</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	splata raty kredytu na docieplenia				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 84				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>156 575</b>	<b>- 251 949</b>
<b>Matejki 9 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 234 800</b>	<b>90 528</b>	<b>- 144 272</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>40 924</b>	<b>14 031</b>	<b>54 955</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>28 606</b>	<b>- 172 878</b>
<b>Smólska 4 (III)</b>		<b>1,72</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>199 918</b>	<b>38 832</b>	<b>238 750</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana rur instalacji wod-kan				
	<b>razem</b>			<b>224 449</b>	<b>14 301</b>
<b>Smólska 6 (IV)</b>		<b>1,72</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>148 939</b>	<b>45 346</b>	<b>194 285</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	przebudowa zatoki parkingowej				
5	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 30				
	<b>razem</b>			<b>24 306</b>	<b>169 979</b>
<b>Smólska 9 (IV)</b>		<b>1,72</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>198 807</b>	<b>45 346</b>	<b>244 153</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	remont pergoli śmietnikowej				
	<b>razem</b>			<b>43 806</b>	<b>200 347</b>
<b>Dziewińska 5/7 (III)</b>		<b>1,72</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>113 324</b>	<b>38 832</b>	<b>152 156</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
	<b>razem</b>			<b>3 524</b>	<b>148 632</b>
<b>Dziewińska 4/14 (VIII)</b>		<b>1,62</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>71 966</b>	<b>84 797</b>	<b>156 763</b>	<b>-</b>
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach cieplnych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 39				
	<b>razem</b>			<b>9 529</b>	<b>147 234</b>

<b>Planty 3/7 (X)</b>		<b>1,62</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>242 338</b>	<b>106 004</b>	<b>348 342</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
5	naprawa podestu kl. VI				
	<b>razem</b>			<b>50 686</b>	<b>297 656</b>
<b>Planty 9/13 (VII)</b>		<b>1,62</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>56 282</b>	<b>71 840</b>	<b>128 122</b>	<b>-</b>
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
	<b>razem</b>			<b>6 927</b>	<b>121 195</b>
<b>Dziewińska 16/24 (IX)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>466 152</b>	<b>104 236</b>	<b>570 388</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	budowa chodnika przed klatkami I-VI (ok. 200 m2)				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
	<b>razem</b>			<b>119 231</b>	<b>451 157</b>
<b>Planty 17/19 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>254 110</b>	<b>46 452</b>	<b>300 562</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	remont pergoli śmietnokowej, współfinan. budynków: Planty 17/19, Planty 21/25 i				
	<b>razem</b>			<b>20 300</b>	<b>280 262</b>
<b>Planty 21/25 (V)</b>		<b>1,62</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>306 123</b>	<b>53 022</b>	<b>359 145</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	remont pergoli śmietnokowej, współfinan. budynków: Planty 17/19, Planty 21/25 i				
	<b>razem</b>			<b>24 874</b>	<b>334 271</b>
<b>Dziewińska 26 (III)</b>		<b>1,57</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>124 197</b>	<b>31 990</b>	<b>156 187</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	remont pergoli śmietnokowej, współfinan. budynków: Planty 17/19, Planty 21/25 i				
	<b>razem</b>			<b>16 152</b>	<b>140 035</b>
<b>Dziewińska 34 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>192 326</b>	<b>73 714</b>	<b>266 040</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
	<b>razem</b>			<b>2 285</b>	<b>263 755</b>
					<b>1 665 097</b>
	<b>ogółem fundusz rem wind</b>				<b>1 661 165</b>
	<b>ogółem fund remontowy nieruchomości</b>	<b>1 219 769</b>	<b>6 921 775</b>	<b>6 476 447</b>	<b>1 504 868</b>
	<b>razem planowane środki finansowe na 2023r. //Rezerwa</b>		<b>8 141 544</b>	<b>400 000</b>	
	<b>ogółem planowane wydatki z funduszu robót remontowych poszczególnych nieruchomości</b>			<b>6 876 447</b>	

<b>PROJEKT PLANU ROBÓT REMONTOWYCH WG POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI na 2023r. ADMINISTRACJA Nr 2</b>						
L.p.	wyszczególnienie robót	przewidywane środki finansowe fund. rem. stan na 31.12.2022r.	przewidywany przypis fund. rem. w 2023r. + środki finansowe z plan. kredytu	plan	pozostały kredyt do spłaty stan na 31.12.2023r./ przewidywana kwota nowej pożyczki/ kredytu	przewidywane środki finansowe fund. rem. na 31.12.2023r.
		środki finansowe fund. rem. dźwigów osobowych stan na	przewidywany przypis fund. rem. dźwigów osobowych w 2023r.			
<b>Skarżyńskiego 1 (VI)</b>			<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	133 055	69 646	202 701		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej					
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych					
3	wymiana podzielników kosztów ciepła					
4	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>21 349</b>		<b>181 352</b>
<b>Skarżyńskiego 2 (VI)</b>			<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	947	69 646	70 593		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej					
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych					
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów					
4	wymiana podzielników kosztów ciepła					
5	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>41 759</b>		<b>28 834</b>
<b>Skarżyńskiego 3 (VI)</b>			<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	136 481	69 646	206 127		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej					
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych					
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów					
4	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>30 149</b>		<b>175 978</b>
<b>Skarżyńskiego 4 (VI)</b>			<b>1,57</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	165 030	61 776	226 806		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej					
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych					
3	remont klatek schodowych i wiatrolapów wewnątrz					
4	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>348 105</b>		<b>- 121 299</b>
<b>Wiejska 18 (VII)</b>			<b>1,77</b>			
	stan fund. rem. w 2023r.	270 912	211 787	482 699		
	f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)	95 778	32 838	128 616		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej					
2	płukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych					
3	wymiana wodomierzy					
4	naprawa podestów kl. I-VII					
5	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>107 165</b>		<b>375 534</b>

<b>Wiejska 20 (VI)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>73 180</b>	<b>182 774</b>	<b>255 954</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>82 682</b>	<b>28 348</b>	<b>111 030</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>21 066</b>	<b>234 888</b>
<b>Arentowicza 1 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>158 724</b>	<b>44 912</b>	<b>203 636</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>6 932</b>	<b>196 704</b>
<b>Arentowicza 3 (VIII)</b>		<b>1,97</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>67 848</b>	<b>103 354</b>	<b>171 202</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
5	wymiana podzielników kosztów ciepła				
6	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>60 639</b>	<b>110 563</b>
<b>Arentowicza 5 (VI)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>236 124</b>	<b>69 646</b>	<b>305 770</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	naprawa podestów kl. I, III, V				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>47 749</b>	<b>258 021</b>
<b>Arentowicza 6 (VII)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>151 813</b>	<b>211 214</b>	<b>363 027</b>	
	<b>f. rem. wind na 2023r. (0,30 zł/m2/m-c)</b>	<b>95 157</b>	<b>32 625</b>	<b>127 782</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa podestów kl. I, IV, V				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem fund remontowy nieruchomości</b>			<b>39 898</b>	<b>323 129</b>
<b>Kolska 3 (VIII)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 39 941</b>	<b>102 886</b>	<b>62 945</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>11 024</b>	<b>51 921</b>
<b>Kolska 5 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>157 547</b>	<b>46 430</b>	<b>203 977</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wymiana podzielników kosztów ciepła				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>17 139</b>	<b>186 838</b>

<b>Kolska 7 (II)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 60 324</b>	<b>23 181</b>	<b>- 37 143</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>5 129</b>	<b>- 42 272</b>
<b>Kolska 8 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>27 332</b>	<b>46 363</b>	<b>73 695</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	remont chodnika				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>39 685</b>	<b>34 010</b>
<b>Kolska 14 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 107 233</b>	<b>46 363</b>	<b>- 60 870</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>8 237</b>	<b>- 69 107</b>
<b>Kolska 12 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 93 972</b>	<b>46 363</b>	<b>- 47 609</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>6 637</b>	<b>- 54 246</b>
<b>Gniazdowskiego 2 (V)</b>		<b>1,82</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>203 311</b>	<b>56 719</b>	<b>260 030</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana rur instalacji wod-kan				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>377 808</b>	<b>- 117 778</b>
<b>Gniazdowskiego 9 (III)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>69 796</b>	<b>27 440</b>	<b>97 236</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>171 147</b>	<b>- 73 911</b>
<b>Gniazdowskiego 6 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>87 771</b>	<b>46 177</b>	<b>133 948</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>8 029</b>	<b>125 919</b>

<b>Gniazdowskiego 8 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>111 009</b>	<b>46 177</b>	<b>157 186</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	ptukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>8 029</b>	<b>149 157</b>
<b>Gniazdowskiego 4 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>107 821</b>	<b>46 495</b>	<b>154 316</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	ptukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wymiana podzielników kosztów ciepła				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>16 989</b>	<b>137 327</b>
<b>Długa 63 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>213 736</b>	<b>46 441</b>	<b>260 177</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	ptukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>253 540</b>	<b>6 637</b>
<b>Długa 61 A (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 62 370</b>	<b>33 585</b>	<b>- 28 785</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 10				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>5 291</b>	<b>- 34 076</b>
<b>Długa 27 (VIII)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>131 412</b>	<b>92 861</b>	<b>224 273</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	ptukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	wymiana podzielników kosztów ciepła				
5	naprawa podestów kl. III, IV				
6	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 29				
7	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>71 579</b>	<b>152 694</b>
<b>Długa 31 (V)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>66 237</b>	<b>63 074</b>	<b>129 311</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	ptukanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>26 805</b>	<b>102 506</b>
<b>Długa 38 (IV)</b>		<b>1,52</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>40 343</b>	<b>41 770</b>	<b>82 113</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymian stol okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>17 795</b>	<b>64 318</b>

<b>Długa 40 (I)</b>		<b>1,72</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>24 319</b>	<b>15 031</b>	<b>39 350</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wymiana rur instalacji wod-kan				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>72 916</b>	<b>- 33 566</b>
<b>Długa 42 (IV)</b>		<b>1,52</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>275 695</b>	<b>41 770</b>	<b>317 465</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wymiana rur instalacji wod-kan				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>297 795</b>	<b>19 670</b>
<b>Chłodna 29 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>114 967</b>	<b>36 150</b>	<b>151 117</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>2 871</b>	<b>148 246</b>
<b>Chłodna 31 (II)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>63 898</b>	<b>24 288</b>	<b>88 186</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>2 253</b>	<b>85 933</b>
<b>Chłodna 33 (II)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>8 514</b>	<b>24 022</b>	<b>32 536</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>1 745</b>	<b>30 791</b>
<b>Kaliska 24 (IV)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>76 189</b>	<b>54 446</b>	<b>130 635</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa podestów kl. III, IV				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>16 688</b>	<b>113 947</b>
<b>Kaliska 28 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>7 953</b>	<b>40 330</b>	<b>48 283</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa podestu kl. III				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>9 500</b>	<b>38 783</b>
<b>Planty 2 (III)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>160 940</b>	<b>29 599</b>	<b>190 539</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>2 760</b>	<b>187 779</b>

<b>Planty 4/6 (V)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>202 531</b>	<b>53 453</b>	<b>255 984</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	płatkanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	naprawa podestów kl. III, V				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>21 816</b>	<b>234 168</b>
<b>Kaszubska 5 (II)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>168 058</b>	<b>21 647</b>	<b>189 705</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	płatkanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana rur instalacji wod-kan				
4	wykonanie odwodnienia liniowego przed kl. I i II				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>177 333</b>	<b>12 372</b>
<b>Kruszyńska 22/24 (III)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>217 952</b>	<b>31 081</b>	<b>249 033</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	płatkanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana rur instalacji wod-kan				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>261 050</b>	<b>- 12 017</b>
<b>Kujawska 9 (III)</b>		<b>1,62</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>31 445</b>	<b>36 829</b>	<b>68 274</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	płatkanie wymienników c.w,c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana wodomierzy				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>18 092</b>	<b>50 182</b>
<b>Kaszubska 3 (VI)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>77 400</b>	<b>80 311</b>	<b>157 711</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>63 290</b>	<b>94 421</b>
<b>Kujawska 5 (III)</b>		<b>1,62</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>25 471</b>	<b>35 689</b>	<b>61 160</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wymiana podzielników kosztów ciepła				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>10 056</b>	<b>51 104</b>
<b>Kaszubska 4 (VI)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>134 022</b>	<b>80 311</b>	<b>214 333</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	termoizolacja stropodachu				
4	naprawa podestów kl. III, IV				
5	dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 69				
6	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>108 972</b>	<b>105 361</b>



<b>Planty 10 (III)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>13 761</b>	<b>40 239</b>	<b>54 000</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>2 997</b>	<b>51 003</b>
<b>Mazowiecka 5 (III)</b>		<b>1,62</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 4 146</b>	<b>36 684</b>	<b>32 538</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>3 037</b>	<b>29 501</b>
<b>Kolska 6 (II)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>91 162</b>	<b>16 185</b>	<b>107 347</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	remont pergoli śmietnik.; współfinansowanie bud.: Kolska 6, 6A, 6B, Łącznik				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>13 998</b>	<b>93 349</b>
<b>Kolska 6A (III)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>110 932</b>	<b>27 435</b>	<b>138 367</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	remont pergoli śmietnik.; współfinansowanie bud.: Kolska 6, 6A, 6B, Łącznik				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>59 509</b>	<b>78 858</b>
<b>Kolska 6B (III)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>120 150</b>	<b>25 786</b>	<b>145 936</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	remont pergoli śmietnik.; współfinansowanie bud.: Kolska 6, 6A, 6B, Łącznik				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>22 248</b>	<b>123 688</b>
<b>Kolska 6A łącznik (I)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>105 788</b>	<b>10 428</b>	<b>116 216</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stol okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	remont pergoli śmietnik.; współfinansowanie bud.: Kolska 6, 6A, 6B, Łącznik				
4	docieplenie stropodachu ok 170 m2				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>21 276</b>	<b>94 940</b>
	<b>ogółem fundusz rem wind</b>				<b>367 428</b>
	<b>ogółem fund remontowy nieruchomości</b>	<b>4 273 590</b>	<b>2 668 440</b>	<b>2 959 876</b>	<b>0</b>
	<b>razem planowane środki finansowe na 2023r. //Rezerwa</b>	<b>6 942 030</b>		<b>300 000</b>	
	<b>ogółem planowane wydatki z funduszu robót remontowych poszczególnych nieruchomości</b>			<b>3 259 876</b>	

PROJEKT PLANU ROBÓT REMONTOWYCH WG POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI na 2023r. ADMINISTRACJA Nr 3						
L.p.	wyszczególnienie robót	przewidywane środki finansowe fund. rem. stan na 31.12.2022r.	przewidywany przypis fund. rem. w 2023r.	plan	pozostały kredyt do spłaty stan na 31.12.2023r.	przewidywane środki finansowe fund. rem. na 31.12.2023r.
<b>Gajowa 22 (VII)</b>			<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>78 122</b>	<b>85 580</b>	<b>163 702</b>		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych					
3	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>12 163</b>		<b>151 539</b>
<b>Kapitulna 95 (III)</b>			<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 18 572</b>	<b>36 470</b>	<b>17 898</b>		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	remont pergoli śmietnikowej; współfinansowanie bud.: Kapitulna 95, Moniuszki 1, Moniuszki 2					
3	czyszczenie elewacji j z glonów kl. I-III					
4	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>18 881</b>		<b>- 983</b>
<b>Krasińskiego 2 (VI)</b>			<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>65 057</b>	<b>72 480</b>	<b>137 537</b>		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>5 747</b>		<b>131 790</b>
<b>Krasińskiego 3 (VI)</b>			<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>239 909</b>	<b>72 480</b>	<b>312 389</b>		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów					
3	remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz					
4	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>408 847</b>		<b>- 96 458</b>
<b>Krasińskiego 6 (VI)</b>			<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 207 157</b>	<b>72 480</b>	<b>- 134 677</b>		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych					
3	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>8 747</b>		<b>- 143 424</b>
<b>Moniuszki 1 (X)</b>			<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>267 758</b>	<b>134 853</b>	<b>402 611</b>		
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.		
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej					
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów					
3	remont pergoli śmietnikowej; współfinansowanie bud.: Kapitulna 95, Moniuszki 1, Moniuszki 2					
4	remont chodnika kl. VIII-X					
5	naprawa podestów i schodów kl. II, X					
6	czyszczenie elewacji j z glonów kl. VIII-X					
7	wykonanie pomiarów elektrycznych					
	<b>razem</b>			<b>234 930</b>		<b>167 681</b>

<b>Moniuszki 2 (X)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>283 616</b>	<b>104 378</b>	<b>387 994</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	remont pergoli śmietnikowej; współfinansowanie bud.: Kapitulna 95, Moniuszki 1, Moniuszki 2				
5	naprawa podestów i schodów kl. IV, VI, X				
6	czyszczenie elewacji j z glonów kl. VII-X				
7	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>137 836</b>	<b>250 158</b>
<b>Norwida 1 (X)</b>		<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>296 843</b>	<b>122 403</b>	<b>419 246</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	naprawa podestu i schodów kl. VII				
4	czyszczenie elewacji j z glonów kl. I-VII, X				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>43 554</b>	<b>375 692</b>
<b>Robotnicza 1 (VII)</b>		<b>1,77</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>99 726</b>	<b>94 817</b>	<b>194 543</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>27 064</b>	<b>167 479</b>
<b>Skłodowskiej 1 (VII)</b>		<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>176 677</b>	<b>85 580</b>	<b>262 257</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa podestu i schodów kl. IV				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>14 153</b>	<b>248 104</b>
<b>Skłodowskiej 3 (VII)</b>		<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>290 771</b>	<b>85 661</b>	<b>376 432</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa podestów i schodów kl. I-IV				
3	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>37 655</b>	<b>338 777</b>
<b>Skłodowskiej 5 (X)</b>		<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>307 787</b>	<b>121 820</b>	<b>429 607</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	plukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
4	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
5	naprawa podestów i schodów kl. I, X				
6	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>103 351</b>	<b>326 256</b>

<b>Wieniawskiego 1 (X)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>320 102</b>	<b>104 378</b>	<b>424 480</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	płukanie wymienników c.w.c.o. w węzłach ciepłych				
3	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
4	czyszczenie elewacji z glonów kl. VIII-X				
5	naprawa podestów i schodów kl. III, IV				
6	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>105 836</b>	<b>318 644</b>
<b>Wieniawskiego 2 (XIII)</b>		<b>1,37</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>522 952</b>	<b>135 408</b>	<b>658 360</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	naprawa dodestu kl. VIII				
4	remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>841 398</b>	<b>- 183 038</b>
<b>Wyspiańskiego 2 (VI)</b>		<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>139 441</b>	<b>72 480</b>	<b>211 921</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	wymiana wodomierzy wraz z wymianą modułów				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	remont chodnika kl. I-VI ok. 300 m2				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>140 647</b>	<b>71 274</b>
<b>Wyspiańskiego 4 (VII)</b>		<b>1,60</b>			
	<b>stan fund. rem. w 2023r.</b>	<b>- 131 001</b>	<b>85 662</b>	<b>- 45 339</b>	
Lp	rodzaj robót			pl.koszt rob.	
1	dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej				
2	naprawa bieżąca kominów wentylacyjnych				
3	wymiana podzielników kosztów ciepła				
4	czyszczenie elewacji j z glonów kl. V-VII				
5	wykonanie pomiarów elektrycznych				
	<b>razem</b>			<b>35 281</b>	<b>- 80 620</b>
	<b>ogółem</b>	<b>2 732 031</b>	<b>1 486 930</b>	<b>2 176 090</b>	<b>2 042 871</b>
	<b>razem planowane środki finansowe na 2023r. // Rezerwa</b>		<b>4 218 961</b>	<b>200 000</b>	
	<b>ogółem planowane wydatki z funduszu robót remontowych poszczególnych nieruchomości</b>			<b>2 376 090</b>	<b>2 042 871</b>